

新潟県 津南町 津南中学校校区 (通学路対策箇所図①)

【対策検討メンバー】教育委員会、中学校、PTA、十日町地域振興局、津南町建設課、津南町総務課、十日町警察署



①

- ・灰雨スノーシェッドの道幅が狭く、すれ違い時に接触事故の危険がある



①

<対策メニュー>

- ・道路改良により対応する。

⑤

- ・道幅が狭く、木も多いため見通しが悪く危険。



⑤

<対策メニュー>

- ・パトロールにて安全を確保。

④

- ・カーブの見通しが悪く危険。



④

<対策メニュー>

- ・注意看板の設置

--- : 通学路 (学校指定)  
 ● : 要対策箇所