

・急峻な法面に雪庇が付き、雪崩の危険がある。

②



<対策メニュー>

- ・道路改良(幅員の拡幅)を行う。
- ・適宜適切な除雪や雪庇の排除を行う。

・道幅が狭く、すれ違いに接触事故の危険がある。

①



<対策メニュー>

- ・道路の道幅拡幅

・交通量が多く横断歩道mの利用時に危険である。

⑧



<対策メニュー>

- ・注意看板の設置




--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所


新潟県 つなん つなん
津南町 津南小学校校区 (通学路対策箇所図②)

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、十日町地域振興局、津南町建設課、津南町総務課、十日町警察署



つなん つなん
新潟県 津南町 津南小学校校区 (通学路対策箇所図③)

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、PTA、
 十日町地域振興局、津南町建設課、津南町総務課
 十日町警察署



・バス停までの歩道が除雪されていない箇所があり危険。



＜対策メニュー＞
 ・除雪受託者と連携し除雪を行い、歩道の確保を図る。

・遮断機がなく危険。



＜対策メニュー＞
 ・遮断機の検討

--- : 通学路(学校指定)
 ● : 要対策箇所

新潟県 津南町 津南小学校校区 (通学路対策箇所図④)

【対策検討メンバー】教育委員会、小学校、中学校、PTA、十日町地域振興局、津南町建設課、津南町総務課、十日町警察署

